

VOLVO XC90 4X4
TESTDATO: 05.04.2024
KODE: 1326540

JD88775	58 872 KM	28.12.2020 Førstegang registrert	Bensin/ Batteri
----------------	------------------	--	----------------------------

CHASSISNR: YV1LFBMVDM1723734	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 28.12.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING







Bilia Norge AS avd Gjøvik Sammenstilling Jobbnummer: JD88775 Side: 1/1

Utskrutt dato: 28.12.2023

Oppdragsnr: 23683756-0 Bestilling dato: 20.12.2023

Oppdragsnavn: Motlag Skade: Skadet

01-28378-2021 VOLVO XC90 R-DESIGN TWIN ENGINE (16-) STV 5D JD88775

Arbeidsnr.	Startdato	Avsluttet	Pålegg	Ferdig dato	Utskrutt dato
01-28378-2021	20.12.2023			28.12.2023	28.12.2023

Delnummer	Chassis	Kategori	Antall	Utskrutt dato
39797300	YV1LFBMVDM1723734	Spole	1	28.12.2023

Tid	Deb.faktor	Rabatt	Beløp
577	1,400,00		8 078,00
508	1 475,00		8 378,00
			2 808,90
			20 238,00
			5 029,73
Totalbeløp			25 298,00

Skadestanden beskrives de arbeider som skal utføres og er i overensstemmelse med det oppdragsnr jeg som kundeoppdragsgiver har gitt til verkstedet. Siden kundeoppdragsgiver er jeg forfattet med at prisen på reparasjonen er å regne som et prøvebeløp og alle andre eventuelle tillegg regnet som 10% av oppgitt prøvebeløp. Ved prøvetillegg utøver dette plakat verkstedet å ta kontakt med meg for forhåndsoppgjøret. Det tas forbehold om prisendringer frem til innvarsling. Dato: Signatur kunde/ oppdragsgiver

Bilia Norge AS avd Gjøvik Reserveredelsespesifikasjon Utskrutt dato: 28.12.2023 Side: 1/1

Oppdragsnr: 23683756-0 Bestilling dato: 20.12.2023

Oppdragsnavn: Motlag Skade: Skadet

01-28378-2021 VOLVO XC90 R-DESIGN TWIN ENGINE (16-) STV 5D JD88775

Chassis	Fargekode	Pålegg	Ferdig dato
YV1LFBMVDM1723734	Svart		

Reserveredelspriser i følge gjeldende prisliste med reservedeltivlag

Delnummer	Reserve delmaterie	Listpris	Egen listpris	Rabatt	Beløp
39797300	P-latt spoler staffanger foran R-Design Dark grunnet 2020-	645,00			774,00
	Sum materier				774,00

Delnummer	Reserve delmaterie	Listpris	Egen listpris	Rabatt	Beløp
X	Registreringskilt foran	1			200,00
	Sum materier				200,00

1) Manuelt prisset

01-28378-2021 VOLVO XC90 R-DESIGN TWIN ENGINE (16-) STV 5D JD88775

Lakkverksted: Poleringskongen AS Fargekode: Svart Ferdig dato:

Forsikringselskap: Lakktype: Lakkmaterie: Deb.faktor: 948,00 1 475,00

Bilnr: DNB BANK ASA 1

Kode	Flate	Utvendig lakk	dm²	Førnoter	Tid
7415	G	Plast, Les	74,2		156
6788	G	Plast, Les	83,4		135
6790	G	Plast, Les	51,9		114
8831	G	Plast, Les	12,3		40
6793	G	Plast, Les	15,9		47
		Sum Utvendig lakk			492
		Annet			Tid
		Starttid			56
		Miksing av tonfyller			20
		Sum Annet			76
		Sum Lakk			568

Kostnad	Rabatt	Beløp
Lakkarbeide		8 378,00
Lakkmaterie		2 808,90
Lakkmaterie/ annet		
Sum		11 186,90

Kontroll liste	Kontroll kostnad	Kontroll pris	Anvisningssted lakk	Gulvring	Tappark	Kontroll utlakk	Leveringssted

Bilia Norge AS avd Gjøvik Lakkspesifikasjon Utskrutt dato: 28.12.2023 Side: 2/2

Oppdragsnr: 23683756-0 Bestilling dato: 20.12.2023

Oppdragsnavn: Motlag Skade: Skadet

01-28378-2021 VOLVO XC90 R-DESIGN TWIN ENGINE (16-) STV 5D JD88775

Lakkverksted	Fargekode	Ferdig dato
Poleringskongen AS	Svart	

Forsikringselskap	Lakktype	Lakkmaterie	Deb.faktor lakk
	2	948,00	1 475,00

Bilnr: DNB BANK ASA 1

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 44, 2020
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
08.11.2023	59944
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.11.2021	14964
01.12.2022	36326
08.11.2023	59944

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.